

СОГЛАСОВАНО


Руководитель органа управления

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ СГКСТД


«24» 12 2020г.
М.П.







«24» 12 2020г.
М.П.

Т.А.Санникова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

№ ДС-04 от 05.11.2020

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»

443079 г. Самара,
ул. Мяги, дом 22а

2020год

1. Краткая характеристика объекта

- 1.1 Адрес объекта: 443079; Самарская область, город Самара, улица Мяги, дом 22а
- 1.2 Наименование предоставляемых услуг: предоставление в найм жилых помещений студентам колледжа.
- 1.3. Сведения об объекте:
- год постройки 1976;
 - отдельно стоящее жилое 5 этажное здание, общей площадью 4189,2 кв.м.
 - прилегающий земельный участок площадью 11181 кв.м.
- 1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»; ГБПОУ СГКСТД .
- 1.5 Юридический адрес организации (учреждения) 443023; Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 37.
- 1.6 Основание для пользования объектом – оперативное.
- 1.7 Форма собственности – государственная.
- 1.8 Наименование и адрес вышестоящей организации:
- Министерство образования и науки Самарской области, 443099, г. Самара, 4 ул. А. Толстого, д. 38/16
 - Министерство имущественных отношений Самарской области, 443068, г. Самара, ул. Складенко, д. 20

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению.

- 2.1. Сфера деятельности:
- 2.2. Плановая мощность: посещаемость 280 человек в день, вместимость 360 человек, пропускная способность посетителей 360 человек, сотрудников 16.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.5. Категория обслуживаемого населения по возрасту: от 16 до 20 лет.
- 2.6. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями умственного развития (У).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

3.1.1. автобусы №№ 24, 34, 41, 53, 56.

маршрутные такси №№ 96, 99, 131, 205, 480.

до остановок «Клиники Медуниверситета».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (*да, нет*) (по информации [МП «Пассажиравтотранс»](#))

3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Клиники Медуниверситета» 302 м, время движения пешком 5 мин (Фото № 1,2). Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на остановочных комплексах отсутствует.

3.2.2. Путь выполнена асфальтовым покрытием, требующим замены. Присутствуют трещины, выбоины (Фото № 21, 23, 25, 26).

3.2.3. Акустическая и визуальная информация на пути следования к объекту отсутствует. *Недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску и инвалидов по зрению.*

Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Самары о благоустройстве транспортно-пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов и МГН уровня.

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не предусмотрены
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрены
4	Поручни	<p>Ненормативные поручни, либо их отсутствие. Перила лестниц нуждаются в переустройстве, рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> — лестница на входе в здание (Фото № 4) предусмотреть установку поручней — межэтажные лестницы (Фото № 6,8,12,14,16,17, 18) предусмотреть непрерывный поручень с внутренней стороны лестницы по всей её длине, нормативную высоту установки, установку горизонтальных завершающих частей — санузлы - предусмотреть установку поручней в планируемом к переоборудованию с/у для инвалидов и в медицинском кабинете. Предусмотреть установку поручней учитывая пропорционально размер устанавливаемого унитаза и раковины. Установку поручней круглого сечения диаметром не менее 0,03м. Около унитаза стационарный поручень разместить на стене (должен выступать на 0,15-0,2м перед унитазом), второй откидной или поворотный (выступать на 0,1м). Установку поручней раковины (зазор между раковиной и поручнем, между поручнем и стеной – не менее 0,04м) <p>При переустройстве придерживаться ГОСТ Р 51261-2017</p>

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
5	Пандусы/съезды	Отсутствуют. — по территории (Фото №3,4) рекомендовано замена съездами не менее чем на одном проходе — эвакуационные выходы (Фото №17,18) предусмотреть дублирование лестничного марша пандусом При переустройстве придерживаться п.6.2.9 СП 59.13330.2016, п.6.6 СП 118.13330 .2012
6	Подъемные платформы	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Не требуется.
8	Доступные входные группы	Отсутствуют
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют - В связи с отсутствием подъемного устройства рекомендовано оборудовать один с/у на I этаже с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников). В существующих стесненных условиях, для возможности самостоятельного использования детьми-инвалидами сан.тех. оборудования рекомендовано произвести переустройство туалетной комнаты, придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017. Предусмотреть: - сбоку от унитаза пространство шириной не менее 0,8м с одной стороны; - свободное пространство диаметром 1,4м для разворота кресла-коляски; - устранение перепада высоты; - установку кранов с рычажной ручкой, либо автоматические или сенсорные бесконтактного типа установку крючков для одежды, полотенец, костылей на высоте соразмерно росту воспитанников, не менее 0,6м от боковой стены.
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	— корпус ненормативная ширина лестничного марша, габариты входной площадки. — межэтажные и эвакуационные лестницы (Фото см. Приложение 3) ненормативная ширина лестничного марша. Расширение возможно только при реконструкции здания. — ненормативная ширина дверных проемов. соблюдение нормативных значений ширины дверных проемов возможно только при реконструкции здания. Требуется реконструкция, при переустройстве придерживаться раздела 6.1 СП 59.13330.2016

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Присутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Установлена система звукового оповещения при необходимости эвакуации. Рекомендовано установить информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание и перед входами в помещения, придерживаться п. 6.3.6, 6.5.9 СП 59.13330.2016
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Рекомендована установка (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)
14	Предупреждающие тактильно- контрастные указатели	Перед внешними лестницами отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели (Фото № 31,33,37,39). Рекомендована установка (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)
15	Пути движения на территории	Не требуется
16	Места отдыха	Не требуется

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

В соответствии с п.2.3 Устава образовательной организации, утвержденного приказом министерства образования и науки Самарской области №344-од от 26.08.2015г. и приказом министерства имущественных отношений Самарской области №2327 от 16.09.2015г, одним из видов приносящих доход деятельность учреждения является предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим законодательством. Согласно п.6 Правил (порядок) приема в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна», утвержденных директором от 25.02.2020 г и Советом Учреждения протоколом №1 от 05.02.2020 и., дети с ограниченными возможностями развития принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Анализ организационно-правовых и организационно-распорядительных документов учреждения показал возможность оказания услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в организации.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует. Рекомендовано установить
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Не организовано. Рекомендовано разработать порядок по оказанию помощи инвалидам на объекте
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Не организовано. Рекомендовано разработать инструкции по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Отсутствует. Рекомендовано назначить ответственных сотрудников приказом руководителя
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Отсутствует
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не используется
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не организован. Рекомендовано оборудовать место для отдыха/ожидания собаки-поводыря, отразить порядок действий сотрудников при посещении учреждения лица с собакой-поводырем в должностных инструкциях.
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствуют
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован https://sgkstd.ru/
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует

6. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:				
2	Передвигающиеся на креслах-колясках				X
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата		X		
4	с нарушениями зрения				X
5	с нарушениями слуха		X		
6	нарушениями умственного развития		X		

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность
с учетом СП 59.13330.2016

7. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственным и нарушениям и У
1	Территория, прилегающая к зданию	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
2	Входы в здание	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ
6	Система информации на объекте	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

8. Управленческое решение

81. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение
1	Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.	Реконструкция
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

*** указывается один из вариантов (*вид работ*): не нуждается; ремонт (*текущий, капитальный*); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

82. Ожидаемый результат (*по состоянию доступности*) после выполнения работ по адаптации
ДУ-К, ДП-И (О,С,Г,У)

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

83. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____

84. Информация размещена (*обновлена*) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
дата _____

(*наименование сайта, портала*)

9. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 05.11.2020,
2. Акта обследования объекта: № 4 от 05.11.2020

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа управления



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ СГКСТД



Т.А.Санникова

Анкета от 05.11.2020

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К паспорту доступности ОСИ № ДС-04

1. Краткая характеристика объекта

- 1.1 Адрес объекта: 443079; Самарская область, город Самара, улица Мяги, дом 22а
Наименование предоставляемых услуг: предоставление в найм жилых помещений студентам колледжа.
- 1.2
- 1.3. Сведения об объекте:
 - год постройки 1976;
 - отдельно стоящее жилое 5 этажное здание, общей площадью 4189,2 кв.м.
 - прилегающий земельный участок площадью 11181 кв.м.
- 1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»; ГБПОУ СГКСТД.
- 1.5 Юридический адрес организации (учреждения) 443023; Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 37.
- 1.6 Основание для пользования объектом – оперативное управление.
- 1.7 Форма собственности – государственная.

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению.

- 2.1 Сфера деятельности:
- 2.2 Виды оказываемых услуг: одним из видов, приносящих доход деятельность учреждения является предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим законодательством.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: от 16 до 20 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями умственного развития (У).
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 280 человек в день, вместимость 360 чел., пропускная способность посетителей 360 чел., сотрудников 16 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида (да, нет) нет
- 2.8.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

3.1.1. автобусы №№ 24, 34, 41, 53, 56.

маршрутные такси №№ 96, 99, 131, 205, 480.

до остановок «Клиники Медуниверситета».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет)

(по информации [МП «Пассажиравтотранс»](#))

3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Клиники Медуниверситета» 302 м, время движения пешком 5 мин (Фото № 1,2). Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на остановочных комплексах отсутствует.

3.2.2. Путь выполнен асфальтовым покрытием, требующим замены. Присутствуют трещины, выбоины (Фото № 2,3,4).

3.2.3. Акустическая и визуальная информация на пути следования к объекту отсутствует. *Недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску и инвалидов по зрению. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Самары о благоустройстве транспортно-пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов и МГН уровня.*

3.1. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:				
2	Передвигающиеся на креслах-колясках				X
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата		X		
4	с нарушениями зрения				X
5	с нарушениями слуха		X		
6	нарушениями умственного развития		X		

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность
с учетом СП 59.13330.2016

4.Управленческое решение

4.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение
1	Территория, прилегающая к зданию	Реконструкция
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

*** указывается один из вариантов (*вид работ*): не нуждается; ремонт (*текущий, капитальный*); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа управления



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ СГКСТД



Т.А.Санникова

**Акт обследования № 4 от 05.11.2020
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К паспорту доступности № ДС-04**

1. Краткая характеристика объекта

- 1.1 Адрес объекта: 443079, Самарская обл. г. Самара, ул. Мяги, дом 22 А
- 1.2 Наименование предоставляемых услуг: предоставление в найм жилых помещений студентам колледжа.
- 1.3 Сведения об объекте:
- год постройки 1975;
 - отдельно стоящее нежилое 3 этажное здание, общей площадью 5044 кв.м.
 - прилегающий земельный участок площадью 11181 кв.м.
- 1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»; ГБПОУ СГКСТД
- 1.5 Юридический адрес организации (учреждения) 443023; Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 37.
- 1.6 Основание для пользования объектом – оперативное управление на основании Договора №1208 на использование недвижимого имущества областной собственности на правах оперативного управления от 16.03.2003 г.
- 1.7 Форма собственности – государственная.
- 1.9 Наименование и адрес вышестоящей организации:
- Министерство образования и науки Самарской области, 443099, г. Самара, 4 ул. А.Толстого, д. 38/16
 - Министерство имущественных отношений Самарской области, 443068, г. Самара, ул. Складенко, д. 20

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: профессиональное образовательное учреждение.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 . Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
- 3.1.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
- автобусы №№ 24, 34, 41, 53, 56.
маршрутные такси №№ 96, 99, 131, 205, 480.
до остановок «Клиники Медуниверситета».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет)
(по информации МП «Пассажиравтотранс»)
- 3.2 Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Клиники Медуниверситета» 302, время движения пешком 5 мин (Фото № 1,2). Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на остановочных комплексах отсутствует.

3.2.2. Путь выполнена асфальтовым покрытием, требующим замены. Присутствуют трещины, выбоины (Фото № 2,3,4).

3.2.3. Акустическая и визуальная информация на пути следования к объекту отсутствует. *Недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску и инвалидов по зрению. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Самары о благоустройстве транспортно-пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов и МГН уровня.*

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не предусмотрены
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрены
4	Поручни	<p>Ненормативные поручни, либо их отсутствие. Перила лестниц нуждаются в переустройстве, рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> — лестница на входе в корпус (Фото № 4) ненормативный поручень, отсутствие поручня вдоль стены; — межэтажные лестницы (Фото № 6,8,12,14,16) предусмотреть непрерывный поручень с внутренней стороны лестницы по всей её длине, нормативную высоту установки, установку горизонтальных завершающих частей — санузлы - предусмотреть установку поручней в планируемой к переоборудованию группе для инвалидов и в медицинском кабинете. Предусмотреть установку поручней учитывая пропорционально размер устанавливаемого унитаза и раковины. Установку поручней круглого сечения диаметром не менее 0,03м. Около унитаза стационарный поручень разместить на стене (должен выступать на 0,15-0,2м перед унитазом), второй откидной или поворотный (выступать на 0,1м). Установку поручней раковины (зазор между раковиной и поручнем, между поручнем и стеной – не менее 0,04м) <p>При переустройстве придерживаться ГОСТ Р 51261-2017</p>
5	Пандусы/съезды	<p>Отсутствуют.</p> <ul style="list-style-type: none"> — по территории (Фото №3,4) рекомендовано замена съездами не менее чем на одном проходе — эвакуационные выходы группы (Фото №17,18) предусмотреть дублирование лестничного марша пандусом <p>При переустройстве придерживаться п.6.2.9 СП 59.13330.2016, п.6.6 СП 118.13330 .2012</p>

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
6	Подъемные платформы	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Не требуется
8	Доступные входные группы	Отсутствуют
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<p>Отсутствуют</p> <p>В связи с отсутствием подъемного устройства рекомендовано оборудовать один с/у на I этаже с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников). В существующих стесненных условиях, для возможности самостоятельного использования детьми-инвалидами сан.тех.оборудования рекомендовано произвести переустройство туалетной комнаты, придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017. Предусмотреть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сбоку от унитаза пространство шириной не менее 0,8м с одной стороны; - свободное пространство диаметром 1,4м для разворота кресла-коляски; - устранение перепада высоты; - установку кранов с рычажной ручкой, либо автоматические или сенсорные бесконтактного типа <p>установку крючков для одежды, полотенец, костылей на высоте соразмерно росту воспитанников, не менее 0,6м от боковой стены.</p>
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<p>— корпус (Фото № 4) ненормативная ширина лестничного марша, габариты входной площадки.</p> <p>— межэтажные и эвакуационные лестницы (Фото см.Приложение 3) ненормативная ширина лестничного марша. Расширение возможно только при реконструкции здания.</p> <p>— ненормативная ширина дверных проемов. соблюдение нормативных значений ширины дверных проемов возможно только при реконструкции здания.</p> <p>Требуется реконструкция, при переустройстве придерживаться раздела 6.1 СП 59.13330.2016</p>
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Присутствует

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Установлена система звукового оповещения при необходимости эвакуации. Рекомендовано установить информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание и перед входами в помещения, придерживаться п. 6.3.6, 6.5.9 СП 59.13330.2016
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Не требуется Установлена световая система оповещения при эвакуации
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	Перед внешними лестницами отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Рекомендована установка (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)
15	Пути движения на территории	Не требуется
16	Места отдыха	Не требуется

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

В соответствии с п.2.3 Устава образовательной организации, утвержденного приказом министерства образования и науки Самарской области №344-од от 26.08.2015г. и приказом министерства имущественных отношений Самарской области №2327 от 16.09.2015г, одним из видов, приносящих доход деятельность учреждения является предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим законодательством.

Согласно п.6 Правил (порядок) приема в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна», утвержденных директором от 25.02.2020 г и Советом Учреждения протоколом №1 от 05.02.2020 и., дети с ограниченными возможностями развития принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Анализ организационно-правовых и организационно-распорядительных документов учреждения показал возможность оказания услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в организации.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует. Рекомендовано установить
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Не организовано. Рекомендовано разработать порядок по оказанию помощи инвалидам на объекте
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Не организовано. Рекомендовано разработать инструкции по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Отсутствует. Рекомендовано назначить ответственных сотрудников приказом руководителя
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Отсутствует
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не используется
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не организован. Рекомендовано оборудовать место для отдыха/ожидания собаки-поводыря, отразить порядок действий сотрудников при посещении учреждения лица с собакой-поводырем в должностных инструкциях.
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствуют
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован https://sgkstd.ru/
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует

6. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:				
2	Передвигающиеся на креслах-колясках				X
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата		X		
4	с нарушениями зрения				X
5	с нарушениями слуха		X		
6	нарушениями умственного развития		X		

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность
с учетом СП 59.13330.2016

7. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
1	Территория, прилегающая к зданию	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
2	Входы в здание	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ
6	Система информации на объекте	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

8. Управленческое решение

81. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение
1	Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.	Реконструкция
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

82. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ-К, ДП-И (О, С, Г, У)

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

83. Согласование на комиссии:

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

8.3.1. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)* при разработке проектно-сметной документации для реконструкции и капитального ремонта:

8.3.2. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации для проведения реконструкции и капитального ремонта.

8.3.3. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

8.3.4. Согласование с общественными организациями инвалидов.

8.3.5. Другое _____
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

8.3.6. Информация может быть размещена на карте доступности субъекта РФ <http://zhit-vmeste.ru/> .

9. Особые отметки.

Приложения


1	Результаты обследования прилегающей территории к зданию	на 3 л.
2	Входы в здание	на 4 л.
3	Пути движения в здании	на 4 л.
4	Зоны целевого назначения объекта	на 4 л.
5	Санитарно-гигиенические помещения	на 3 л.
6	Система информирования на объекте	на 2 л.
7	Пути движения к объекту от остановок транспорта	на 1 л.
8	План движения от остановочных комплексов	на 1 л.
9	План прилегающей территории	на 1 л.
10	Планы помещений	на 5 л.
11	Результаты фотофиксации на объекте	на 5 л.
12	План эвакуации	на 2 л.
13	План мероприятий (дорожная карта)	на 5 л.


**2 Результаты обследования:
Территории, прилегающей к зданию**

ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»

443070 г. Самара, ул. Мяги, дом 22а

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход на территорию							
1.1.1	Со стороны ул. Мяги	Есть	12	4	- отсутствует доступная для МГН информация об объекте при входе на территорию	все	- рекомендовано оборудовать вход на территорию доступными для МГН элементами информации об объекте: адресом и названием учреждения, временем работы в форме доступной для всех категорий МГН (п.5.1.1 СП 59.13330.2016) - рекомендовано установить наружное вызывное устройство (п.5.1.1 СП 59.13330.2016)	ТР
1.2	Пути движения на территории	Есть	3,4,5,6	3,4	- неровное покрытие пешеходных дорожек при входах	Все	- покрытие поверхности должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Рекомендовано замена покрытия (п.5.1.11 СП)	КР

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.3	Ко входу в корпус	Есть	4	4	<p>одиночная ступень</p> <p>- отсутствуют полосы на краевых ступенях контрастные с поверхностью ступени</p> <p>- отсутствуют тактильно-контрастные указатели перед лестницей</p> <p>- отсутствуют поручни</p>	<p>Все</p> <p>С</p> <p>С</p> <p>О,С</p>	<p>- применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине, одиночных ступеней не допускается. Рекомендовано замена лестничного марша, устройство из 1 ступени, -высота подступенка от 0,12 до 0,15м; придерживаться п.5.1.12, 6.2.8, 6.2.29 СП 59.13330.2016</p> <p>- рекомендовано нанесение полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.5.1.12 СП 59.13330.2016)</p> <p>- рекомендовано установка тактильно-контрастных указатели перед лестницей. (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)</p> <p></p> <p>- рекомендовано установка поручней в соответствии с п. 5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017, п.6.2.11 СП 59.13330.2016</p>	<p>КР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>КР</p>

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					- не продублировано пандусом	все	 <p>- рекомендовано оборудовать пандус, придерживаясь п. 5.1.14 СП 59.13330.2016. Либо обустроить съезды на тротуар (Фото № 30,34,38,40)</p>	
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянки и парковка	Есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустройство доступных путей движения	

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД-К,С	3-6	3,4	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:
Входы в здание. Административный корпус**

ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»

443070 г. Самара, ул. Мяги, дом 22а

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	4	4	-	все	-	Реко нтр.
					- отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стене для предотвращения соскальзывания трости или ноги	О,С	- рекомендовано нанесение полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.6.2.8 СП 59.13330.2016)	КР
					- отсутствуют полосы на краевых ступенях контрастные с поверхностью ступени	С	- рекомендовано установка тактильно-контрастных указатели перед лестницей. (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)	ТР
					- перед лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С		ТР

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							 <p>0,3 м 0,6 м 0,6 м 0,3 м</p>	КР
					- отсутствие поручня вдоль стены		 <p>900 300 min Y</p>	
					- отсутствует подъемное устройство или пандус	К	<p>Предусмотреть диаметр поручня круглого сечения не менее 0,3м (поручни для детей) и не более 0,5м (для взрослых) или прямоугольного сечения толщиной от 0,25 до 0,3м. Расстояние до стен должно быть не менее 0,4м. - в связи с отсутствием подъемного устройства по внутренним лестничным пролетам, рекомендовано обустройстве зоны приема инвалидов со стороны эвакуационного выхода цокольного этажа</p>	Орг.
2.2	Пандус (наружный)	Нет						
2.3	Входная площадка	Есть	4	4		все		
2.4	Двери							

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.4.1	Дверь Главного входа	Есть	4	-	- ненормативная высота порога 0,05 м (более 0,014м)	К,О, С	- рекомендовано снижение порога, до высоты не более 0,014м (придерживаться п. 6.2.4 СП 59.13330.2016).	ТР КР
					- присутствует видеодомофон - отсутствие дублирования рельефными знаками информирующей таблички перед входом в здание	С С	- установить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)	ТР ТР
2.4.2	Дверь из тамбура	Есть	4	-	- ненормативная высота порога 0,030м	все	- см. рекомендации п. 1.4.1	ТР
2.5	Тамбур	Есть	4	-	-	-	-	Реко нстр.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Несоответствие габаритов требованиям нормативной документации			



II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД-К,С	4	4	Реконструкция

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:


1. Результаты обследования:
2. Путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»

443070 г. Самара, ул. Мяги, дом 22а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29	7,9,11,12,13,14,15	-	-	-	-
3.2	Лестницы							
3.2.1	Межэтажные лестницы	есть	12,13	6,8,12,14,16	<p>- ненормативная ширина лестничного марша от 120 до 270м</p> <p>- отсутствует непрерывность поручней с внутренней стороны лестницы по всей её длине, ненормативная высота установки поручней от 0,88 до 0,93м, отсутствие завершающих горизонтальной частей поручней</p>	<p>О</p> <p>все</p>	<p>- расширение марша до нормативного значения ширины 1,35м (п.6.2.24 СП 59.13330.2016, п.6.9 СП 118.13330 .2012) возможно только в порядке реконструкции</p> <p>- рекомендована замена поручней, придерживаться п. 5.2.7.2. ГОСТ Р 51261-2017, п.6.1.1 СП 59.13330.2016</p> 	<p>Реконс тр.</p> <p>КР</p>
					<p>- на проступях верхней и нижней ступени отсутствуют контрастные с поверхностью ступени полосы</p>	<p>С</p>	<p>- рекомендовано нанесение на края ступеней противоскользящих полос, на краевых ступенях – контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета</p>	<p>ТР</p>

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.6.2.8, 6.2.29 СП 59.13330.2016)	
3.2.2	Эвакуационные лестницы	есть	-	-	- отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	Организация подъемного устройства возможна только при реконструкции здания. В существующих условиях рекомендовано приобретение лестничного подъемника	ТСР
3.5	Двери							
3.5.1	ЭТАЖ 1	есть	33 42	83 84,85	- ширина дверных проемов варьируется от 0,575м до 0,865м - максимальная высота порогов до 0,06м - незакрепленные ковровые покрытия	все	- соблюдение нормативных значений ширины дверных проемов возможно только при реконструкции здания. Рекомендовано выделить группу на первом этаже здания для посещения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Пути движения к группе и внутри помещений группы обустроить в соответствии с нормами раздела 6.2 СП 59.13330.2016 ширина дверных проемов – не менее 0,9м;	КР

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					- отсутствие завершающих горизонтальных частей поручней		<p>- высота порогов – не более 0,014м;</p> <p>- глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя – не менее 1,2м, при открывании к себе – не менее 1,5м.</p> 	
3.5.2	ЭТАЖ 2	есть	15	-	-			
3.5.3	ЭТАЖ 3	есть	17	-	-			
3.5.4	ЭТАЖ 4	есть	19	-	- на проступях верхней и нижней ступени - отсутствуют контрастные с поверхностью ступени полосы		- рекомендовано нанесение на краях ступеней противоскользящих полос, на краевых ступенях – контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.6.2.8, 6.2.29 СП 59.13330.2016)	ТР
3.6	Пандус (внутри здания)	нет						
3.7	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Организация подъемного устройства возможна только при реконструкции здания. В существующих условиях рекомендовано	ТСР

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							приобретение лестничного подъемника	
	ОБЩИЕ требования к зоне					все	- дверные ручки должны иметь форму, позволяющую управлять ими одной рукой, не требующую применения слишком больших усилий.	КР

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД-К,С	8-13,17-17,18-21,22-25,26-29	5-16	Реконструкция

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

1. Результаты обследования:
3. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»

443070 г. Самара, ул. Мяги, дом 22а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания, в том числе:	есть	9	-	- отсутствует обустроенная зона для приема инвалидов-колясочников заведующим на 1 этаже	К	В связи с отсутствием подъемного устройства по внутренним лестничным пролетам, рекомендовано обустройство зоны для приема заведующим на цокольном этаже через эвакуационный выход (124 на плане)	Орг.
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	8	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

2 Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-В	7-9	5,7	Организационные мероприятия

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

1. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

2 Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

1. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	да	-	-	-	-	-	-

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания




Комментарий к заключению:
Данная конструктивная зона отсутствует

1. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»

443070 г. Самара, ул. Мяги, дом 22а

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната							
5.1.1	ЭТАЖ 1	есть	11	-	- не оборудована доступная кабина для инвалидов	К,О	В связи с отсутствием подъемного устройства рекомендовано оборудовать один туалетный блок в группе на I этаже с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников). В существующих стесненных условиях, для возможности самостоятельного использования детьми-инвалидами сан.тех.оборудования рекомендовано произвести переустройство туалетной комнаты, придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017. Предусмотреть: - сбоку от унитаза пространство шириной не менее 0,8м с одной стороны; - свободное пространство диаметром 1,4м для разворота кресла-коляски; - устранение перепада высоты; -установку оборудования и поручней учитывая пропорционально размер устанавливаемого унитаза и раковины;	КР
5.1.2	ЭТАЖ 2	есть	14,17	-				
5.1.3	ЭТАЖ 3	есть	18,21	-				

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							<p>- установку поручней круглого сечения диаметром не менее 0,03м. Около унитаза стационарный поручень разместить на стене (должен выступать на 0,15-0,2м перед унитазом), второй откидной или поворотный (выступать на 0,1м)</p>   <p>установку поручней раковины (зазор между раковиной и поручнем, между поручнем и стеной – не менее 0,04м)</p> <p>- установку кранов с рычажной рукояткой, либо автоматические или сенсорные бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается;</p>  <p>- установку крючков для одежды, полотенца, костылей на высоте соразмерно росту воспитанников,</p>	

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							не менее 0,6м от боковой стены - использование контрастных сочетаний цветов санитарный прибор-пол, стена - установку системы тревожной сигнализации	
5.2	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД - К,О,С			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

1. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		4	- отсутствует доступная для МГН информация об объекте при входе на территорию	все	- рекомендуется оборудовать вход на территорию доступными для МГН элементами информации об объекте: адресом и названием учреждения, временем работы в форме доступной для всех категорий МГН (п.5.1.1 СП 59.13330.2016)	ТР
6.2	Акустические средства	есть			-	Г	-	ТР ТР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствие тактильной и контрастной информации перед входами на территорию и перед внешними лестницами	С	- установить тактильно-контрастные указатели (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016) - установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от	ТР

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					- отсутствие дублирования рельефными знаками информирующих табличек перед входами в помещения отсутствует доступная для МГН информация об объекте при входе на территорию	все	1,2 до 1,6м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016) - рекомендуется оборудовать вход на территорию доступными для МГН элементами информации об объекте: адресом и названием учреждения, временем работы в форме доступной для всех категорий МГН (п.5.1.1 СП 59.13330.2016)	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить системы информации	

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У) ДЧ-И (Г) ВНД-С	-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**1. Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту:**

ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»

443070 г. Самара, ул. Мяги, дом 22а

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
7.1	Остановка	есть	1	1	-	-	Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Самары о благоустройстве транспортно- пешеходной зоны от остановки общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов и МГН уровня	ТР
7.2	Информация				- отсутствует информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов (ГОСТ Р 58287-2018 раздел 6)	-		
7.3	Пешеходные переходы (на пути движения)	есть	1	1	- на пандусе недостаточная длина завершающих окончаний поручней	К	Капитальный ремонт	КР
7.4	Тротуары	есть	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4	- требуется замена покрытия тротуара (п. 5.1.11 СП 59.13330.2016)	Все		

2 Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения к объекту	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД-К,С	1-5	1-4	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа управления

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ СГКСТД



«24» 12 2020 г.

Шевченко А.Б.



«24» 12 2020 г.

Т.А. Санникова

2020 г.

Планы мероприятий

По поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («Дорожная карта» объекта).

№	Наименование мероприятий (в соответствии с ФЗ-181 ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категория инвалидов	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которым предусмотрено использование мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
Создание условий для беспрепятственного доступа к объекту и предоставляемых в нем услуг					
1	Разработка проектно-сметной документации (для реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту А)	Все категории	3 этап		
2	Осуществление реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту А)	Все категории	3 этап		
3	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения по объекту, в том числе местам предоставления услуг (по варианту А)	Все категории	2 этап		
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: Оборудование входа на территорию доступными для МГН элементами информации об объекте: адресом и названием учреждения, времени работы и форме	Все категории	2 этап		

№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии с 181-ФЗ ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории инвалидов	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
3.1.1	доступной для всех категорий МГН, установка поручней, размещение на проступях краевых ступеней контрастных полос, установка предупреждающих тактильно – контрастных указателей перед лестничным маршем	Все категории	2 этап		
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: вызывное устройство	Все категории	2 этап		
3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: Обустройство бортиков на боковых краях ступеней, не примыкающих к стене для предотвращения соскальзывания трости или ноги, размещение на проступях краевых ступеней контрастных полос, установка предупреждающих тактильно – контрастных указателей перед лестничным маршем, замена поручней, установка поручней на лестнице, замена входной двери, размещение контрастной маркировки на прозрачном полотне двери	Все категории	2 этап		
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации:	-	-		
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: размещение на проступях краевых ступеней контрастных полос, закрепление ковровых покрытий	Все категории	2 этап		
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: Лестничный подъемник	К	2 этап		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: обустройство зоны для приема заведующим на цокольном этаже через эвакуационный выход	К	2 этап		
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации:	-	-		
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				

№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии с 181-ФЗ ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории инвалидов	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
3.5.1	Ремонтные работы: Установка крючков для одежды, костылей, системы тревожной сигнализации или система двусторонней громкоговорящей связи	Все категории	2 этап		
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации:	-	-		
3.6	По системе информации (обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и органической жизнедеятельности человека)				
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	-	-		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой графикой, информацией, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	Все категории	1 этап		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для неё места ожидания	С	1 этап		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенности восприятия	Все категории	1 этап		
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	-	-		
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	1 этап		

№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии с 181-ФЗ ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории инвалидов	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	-	-		
Предоставление условий доступности услуг, предоставляемых организацией					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим МГН	Все категории	1 этап		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	1 этап		
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	1 этап		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения)	Все категории	1 этап		

№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии с 181-ФЗ ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории инвалидов	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
	помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)				
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху у слуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)	-	-		
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) Не оказываются	-	-		
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате Не оказываются	-	-		
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг (на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг)	-	-		

* - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа –(отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«Самарский государственный колледж
сервисных технологий и дизайна»

Прошито и пронумеровано:

59 (пятьдесят девять) страниц

Директор ГБПОУ СГКС Д

Т.А. Санникова

« » 2020 год.



[Handwritten signature in blue ink]

