

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель органа управления

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ СГКСТД

  
«24» 12 2020г.  
М.П.  




  
Т.А.Санникова  
«24» 12 2020г.  
М.П.  


ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ  
№ ДС-02 от 10.11.2020

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области  
«Самарский государственный колледж сервисных  
технологий и дизайна»

443093 г. Самара,  
ул. Партизанская, дом 60.

2020

## 1. Краткая характеристика объекта

- 1.1 Адрес объекта: 443093, Самарская обл. г. Самара, ул. Партизанская, 60
- 1.2 Наименование предоставляемых услуг: реализация основных образовательных программ.
- 1.3 Сведения об объекте:
  - год постройки 1976;
  - отдельно стоящее нежилое 4 этажное здание, общей площадью 6385,10 кв.м.
  - прилегающий земельный участок площадью 4233,3 кв.м.
- 1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»; ГБПОУ СГКСТД.
- 1.5 Юридический адрес организации (учреждения) 443023; Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 37.
- 1.6 Основание для пользования объектом –Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 63-АГ № 157819 от 02.03.2009г.
- 1.7 Форма собственности – ГБПОУ.
- 1.8 Наименование и адрес вышестоящей организации:
  - Министерство образования и науки Самарской области, 443099, г. Самара, 4 ул. А.Толстого, д. 38/16
  - Министерство имущественных отношений Самарской области, 443068, г. Самара, ул. Складенко, д. 20

## 2.Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению.

- 2.1. Сфера деятельности: образовательная.
- 2.2. Плановая мощность: посещаемость 500 человек в день, вместимость 900 человек, пропускная способность посетителей 900 человек, сотрудников 44.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.5. Категория обслуживаемого населения по возрасту: от 15 до 19 лет.
- 2.6. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для перемещения кресло- коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями умственного развития (У).

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

3.1.1. маршрутные такси №№ 21М, 96, 207, 226, 266, 295.

трамваи №№ 1, 3, 18, 23.

до остановок «Техникум легкой промышленности».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (*да, нет*)

(по информации «Транспортный оператор Самары»).

### 3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Техникум легкой промышленности» 70 м, время движения пешком 1 мин (Фото № 1,2,3). Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на остановочных комплексах отсутствует.

3.2.2. Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Путь выполнена асфальтовым покрытием, требующим замены. Присутствуют трещины, выбоины (Фото № 2,3).

3.2.3. Акустическая и визуальная информация на пути следования к объекту отсутствует. *Недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску и инвалидов по зрению. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Самары о благоустройстве транспортно-пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов и МГН уровня.*

#### 4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не предусмотрены
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрены
4	Поручни	Ненормативные поручни, либо их отсутствие. Перила лестниц нуждаются в переустройстве, рекомендовано: <ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>внешние лестницы на территории</b> (Фото № 2,7) предусмотреть установку поручней</li> <li>— <b>лестница на входе в здание</b> (Фото № 3) предусмотреть установку поручней</li> <li>— <b>санузлы</b> - предусмотреть установку поручней в планируемом к переоборудованию с/у для инвалидов и в медицинском кабинете. Предусмотреть установку поручней учитывая пропорционально размер устанавливаемого унитаза и раковины. Установку поручней круглого сечения диаметром не менее 0,03м. Около унитаза стационарный поручень разместить на стене (должен выступать на 0,15-0,2м перед унитазом), второй откидной или поворотный (выступать на 0,1м). Установку поручней раковины (зазор между раковиной и поручнем, между поручнем и стеной – не менее 0,04м) При переустройстве придерживаться ГОСТ Р 51261-2017</li> </ul>
5	Пандусы/съезды	Присутствуют
6	Подъемные платформы	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Не требуется.
8	Доступные входные группы	Отсутствуют
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	В связи с отсутствием подъемного устройства рекомендовано оборудовать один с/у на I этаже с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников). В существующих стесненных условиях, для возможности самостоятельного использования детьми-инвалидами сан.тех. оборудования рекомендовано произвести переустройство туалетной комнаты, придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
		<p>Предусмотреть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сбоку от унитаза пространство шириной не менее 0,8м с одной стороны;</li> <li>- свободное пространство диаметром 1,4м для разворота кресла-коляски;</li> <li>- устранение перепада высоты;</li> <li>- установку кранов с рычажной рукояткой, либо автоматические или сенсорные бесконтактного типа</li> <li>- установку крючков для одежды, полотенец, костылей на высоте соразмерно росту воспитанников, не менее 0,6м от боковой стены</li> <li>- использование контрастных сочетаний цветов санитарный прибор-пол, стена</li> <li>- установку системы тревожной сигнализации</li> </ul> <p>Рекомендовано оборудовать душевую/ванную комнату:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- переносным или закрепленным на стене складным сидением, расположенным на высоте, соразмерной росту воспитанников, но не более 0,48м от уровня поддона;</li> <li>- ручным душем;</li> <li>- настенными поручнями</li> <li>- краном с рычажной рукояткой</li> </ul> <p>Придерживаться раздела 6.3 СП 59.13330.2016</p>
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<p>— <b>корпус</b> (Фото № 3) нормативная ширина лестничного марша, габариты входной площадки.</p> <p>— <b>межэтажные лестницы</b> (Фото см. Приложение 3) ненормативная ширина лестничного марша. Расширение возможно только при реконструкции здания.</p> <p>— ненормативная ширина <b>дверных проемов</b>. соблюдение нормативных значений ширины дверных проемов возможно только при реконструкции здания. Рекомендовано выделить группу на первом этаже здания для посещения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Пути движения к группе и внутри помещений группы обустроить в соответствии с нормами раздела 6.2 СП 59.13330.2016.- ширина дверных проемов – не менее 0,9м, подходы к различному оборудованию и мебели – по ширине не менее 0,9м; глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя - не менее 1,2м, при открывании к себе – не менее 1,5м.. Для полной рекомендуется расширение проемов до значения в свету не менее 0,90м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2016, п.6.33 СП 118.13330 .2012) и замену двустворчатых дверей, чтобы проход в свету при открытии одного створа был не менее 0,9м.</p> <p>Требуется реконструкция, при переустройстве придерживаться раздела 6.1 СП 59.13330.2016</p>

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Присутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Установлена система звукового оповещения при необходимости эвакуации. Рекомендовано установить информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание и перед входами в помещения, придерживаться п. 6.3.6, 6.5.9 СП 59.13330.2016
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Рекомендована установка (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	Перед внешними лестницами отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели (Фото № 31,33,37,39). Рекомендована установка (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)
15	Пути движения на территории	Не требуется
16	Места отдыха	Не требуется

## 5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

В соответствии с п.2.3 Устава образовательной организации, утвержденного приказом министерства образования и науки Самарской области №344-од от 26.08.2015г. и приказом министерства имущественных отношений Самарской области №2327 от 16.09.2015г, одним из основных видов деятельности учреждения является реализации образовательных программ следующих видов: образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. Согласно п.6 Правил (порядок) приема в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна», утвержденных директором от 25.02.2020 г и Советом Учреждения протоколом №1 от 05.02.2020 и., дети с ограниченными возможностями развития принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Анализ организационно-правовых и организационно-распорядительных документов учреждения показал возможность оказания услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в организации.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует. Рекомендовано установить
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Не организовано. Рекомендовано разработать порядок по оказанию помощи инвалидам на объекте
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Не организовано. Рекомендовано разработать инструкции по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Отсутствует. Рекомендовано назначить ответственных сотрудников приказом руководителя
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Отсутствует
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не используется
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не организован. Рекомендовано оборудовать место для отдыха/ожидания собаки-поводыря, отразить порядок действий сотрудников при посещении учреждения лица с собакой-поводырем в должностных инструкциях.
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствуют
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован <a href="https://sgkstd.ru/">https://sgkstd.ru/</a>
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует

## 6. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:				
2	Передвигающиеся на креслах-колясках				X
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата		X		
4	с нарушениями зрения				X
5	с нарушениями слуха		X		
6	нарушениями умственного развития		X		

\* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность  
с учетом СП 59.13330.2016

## 7. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
1	Территория, прилегающая к зданию	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
2	Входы в здание	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ
6	Система информации на объекте	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
7	Пути движения к объекту	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.



## 8. Управленческое решение

8.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение
1	Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.	Реконструкция
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

\*\*\* указывается один из вариантов (*вид работ*): не нуждается; ремонт (*текущий, капитальный*); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

8.2. Ожидаемый результат (*по состоянию доступности*) после выполнения работ по адаптации  
ДУ-К, ДП-И (О,С,Г,У)

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

8.3. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается \_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8.4. Информация размещена (*обновлена*) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

дата \_\_\_\_\_

(*наименование сайта, портала*)

## 9. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 10.11.2020,
2. Акта обследования объекта: № 2 от 10.11.2020




СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа управления



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ СГКСТД



Т.А.Санникова

Анкета от 10.11.2020

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К паспорту доступности ОСИ № ДС-02

## 1. Краткая характеристика объекта

1.1 Адрес объекта: 443093, Самарская обл. г. Самара, ул. Партизанска,60

1.2 Наименование предоставляемых услуг: реализация основных образовательных программ

1.3 Сведения об объекте:

- год постройки 1976;

- отдельно стоящее нежилое 4 этажное здание, общей площадью 6385,10 кв.м.

- прилегающий земельный участок площадью 1805,7 кв.м.

1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»; ГБПОУ СГКСТД.

1.5 Юридический адрес организации (учреждения) 443023; Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 37.

1.6 Основание для пользования объектом - Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 63-АГ № 157819 от 02.03.2009г.

1.7 Форма собственности – ГБПОУ.

## 2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению.

2.1 Сфера деятельности: образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: Основные профессиональные образовательные программы: образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте.

2.4 Категория обслуживаемого населения по возрасту: от 15 до 19 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями умственного развития (У).

2.6. Плановая мощность: посещаемость 510 человек в день, вместимость 900 чел., пропускная способность посетителей 510 чел., сотрудников 44 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

3.1.1. маршрутные такси №№ 21М, 96, 207, 226, 266, 295.

трамваи №№ 1, 3, 18, 23.

до остановки «Техникум легкой промышленности» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *(да, нет)* да – номера (по информации «Транспортный оператор Самары»).

#### 3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта «Техникум легкой промышленности» 70 м, время движения пешком 1 мин (Фото № 1,2,3).

Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на остановочных комплексах отсутствует.

3.2.2. Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Часть пути ровная, асфальтовое покрытие (Фото №2,3). Часть пути выполнена асфальтовым покрытием, требующим замены. Присутствуют трещины, выбоины (Фото № 2,3).

3.2.3. Акустическая и визуальная информация на пути следования к объекту отсутствует. *Недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску и инвалидов по зрению. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя о благоустройстве транспортно-пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов и МГН уровня.*

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:				
2	Передвигающиеся креслах-колясках на				X
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата		X		
4	с нарушениями зрения				X
5	с нарушениями слуха		X		
6	нарушениями умственного развития		X		

\* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2016

#### 4. Управленческое решение

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение
1	Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.	Реконструкция
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

\*\*\* указывается один из вариантов (*вид работ*): не нуждается; ремонт (*текущий, капитальный*); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.



СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа управления

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ СГКСТД



«24» 12 2020г.

М.П. ГБУ СО «Сурдцентр»



«24» 12 2020г.

М.П.

Т.А.Санникова

**Акт обследования № 2 от 10.11.2020  
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
К паспорту доступности № ДС-02**

**1. Краткая характеристика объекта**

- 1.1 Адрес объекта: 443093, Самарская обл. г. Самара, ул. Партизанская, 60
- 1.2 Наименование предоставляемых услуг: реализация основных образовательных программ
- 1.3 Сведения об объекте:
  - год постройки 1976;
  - отдельно стоящее нежилое 4 этажное здание, общей площадью 6385,10 кв.м.
  - прилегающий земельный участок площадью 1805,7 кв.м.
- 1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»; ГБПОУ СГКСТД.
- 1.5 Юридический адрес организации (учреждения) 443023; Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 37.
- 1.6 Основание для пользования объектом – Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 63-АГ № 157819 от 02.03.2009г.
- 1.7 Форма собственности – государственная.
- 1.9 Наименование и адрес вышестоящей организации:
  - Министерство образования и науки Самарской области, 443099, г. Самара, 4 ул. А.Толстого, д. 38/16
  - Министерство имущественных отношений Самарской области, 443068, г. Самара, ул. Складенко, д. 20

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: профессиональное образовательное учреждение.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. . Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

3.1.1. маршрутные такси №№ 21М, 89, 96, 207, 217, 226, 266, 295.

трамваи №№ 1, 3, 4, 18, 23.

до остановки «Техникум легкой промышленности»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (*да, нет*) да – номера (по информации МУП г.о. Самара «ГТУ»).

**3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.**

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Техникум легкой промышленности» 70 м, время движения пешком 1 мин (Фото № 1,2,3).

Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на остановочных комплексах отсутствует.

3.2.2. Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Часть пути ровная, асфальтовое покрытие (Фото № 2,3). Часть пути выполнена асфальтовым покрытием, требующим замены. Присутствуют трещины, выбоины (Фото № 2,3).

3.2.3. Переход через улицу Партизанская осуществляется через наземный пешеходный переход.

3.2.4. Акустическая и визуальная информация на пути следования к объекту отсутствует. Недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску и инвалидов по зрению. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя о благоустройстве транспортно-пешеходной зоны от остановок общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов и МГН уровня.

#### 4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не предусмотрены
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрены
4	Поручни	Ненормативные поручни, либо их отсутствие. Перила — лестниц нуждаются в переустройстве, рекомендовано: <b>внешние лестницы на территории</b> (Фото № 2,7) предусмотреть установку поручней — <b>лестница на входе в корпус</b> (Фото № 3) отсутствие поручней; — <b>санузлы</b> - предусмотреть установку поручней в планируемой к переоборудованию группе для инвалидов и в медицинском кабинет.. Предусмотреть установку поручней учитывая пропорционально размер устанавливаемого унитаза и раковины. Установку поручней круглого сечения диаметром не менее 0,03м. Около унитаза стационарный поручень разместить на стене (должен выступать на 0,15-0,2м перед унитазом), второй откидной или поворотный (выступать на 0,1м). Установку поручней раковины (зазор между раковиной и поручнем, между поручнем и стеной – не менее 0,04м) При переустройстве придерживаться ГОСТ Р 51261-2017
5	Пандусы/съезды	Присутствуют
6	Подъемные платформы	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Не требуется
8	Доступные входные группы	Отсутствуют

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<p>Отсутствуют</p> <p>В связи с отсутствием подъемного устройства рекомендовано оборудовать один с/у на I этаже с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников). В существующих стесненных условиях, для возможности самостоятельного использования детьми-инвалидами сан.тех.оборудования рекомендовано произвести переустройство туалетной комнаты, придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017. Предусмотреть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сбоку от унитаза пространство шириной не менее 0,8м с одной стороны;</li> <li>- свободное пространство диаметром 1,4м для разворота кресла-коляски;</li> <li>- устранение перепада высоты;</li> <li>- установку кранов с рычажной ручкой, либо автоматические или сенсорные бесконтактного типа</li> </ul> <p>установку крючков для одежды, полотенец, костылей на высоте соразмерно росту воспитанников, не менее 0,6м от боковой стены.</p>
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<p>— <b>корпус</b> (Фото № 3) ненормативная ширина лестничного марша, габариты входной площадки.</p> <p>— <b>межэтажные лестницы</b> (Фото см. Приложение 3) ненормативная ширина лестничного марша. Расширение возможно только при реконструкции здания.</p> <p>— ненормативная ширина <b>дверных проемов</b>. соблюдение нормативных значений ширины дверных проемов возможно только при реконструкции здания. Требуется реконструкция, при переустройстве придерживаться раздела 6.1 СП 59.13330.2016</p>
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Присутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<p>Установлена система звукового оповещения при необходимости эвакуации.</p> <p>Рекомендовано установить информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание и перед входами в помещения, придерживаться п. 6.3.6, 6.5.9 СП 59.13330.2016</p>

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Установлена система звукового оповещения при необходимости эвакуации. Рекомендовано установить информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание и перед входами в помещения, придерживаться п. 6.3.6, 6.5.9 СП 59.13330.2016
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Не требуется Установлена световая система оповещения при эвакуации
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	Перед внешними лестницами отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Рекомендована установка (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)
15	Пути движения на территории	Не требуется
16	Места отдыха	Не требуется



## 5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

В соответствии с п.2.3 Устава образовательной организации, утвержденного приказом министерства образования и науки Самарской области №344-од от 26.08.2015г. и приказом министерства имущественных отношений Самарской области №2327 от 16.09.2015г, одним из основных видов деятельности учреждения является реализации образовательных программ следующих видов: образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.

Согласно п.6 Правил (порядок) приема в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна», утвержденных директором от 25.02.2020 г и Советом Учреждения протоколом №1 от 05.02.2020 и., дети с ограниченными возможностями развития принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Анализ организационно-правовых и организационно-распорядительных документов учреждения показал возможность оказания услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в организации.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует. Рекомендовано установить
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Не организовано. Рекомендовано разработать порядок по оказанию помощи инвалидам на объекте
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Не организовано. Рекомендовано разработать инструкции по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Отсутствует. Рекомендовано назначить ответственных сотрудников приказом руководителя
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Отсутствует
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не используется

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не организован. Рекомендовано оборудовать место для отдыха/ожидания собаки-поводыря, отразить порядок действий сотрудников при посещении учреждения лица с собакой-поводырем в должностных инструкциях.
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствуют
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован <a href="https://sgkstd.ru/">https://sgkstd.ru/</a>
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует

#### 4.1 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организован а доступность
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:				
2	Передвигающиеся на креслах-колясках				X
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата		X		
4	с нарушениями зрения				X
5	с нарушениями слуха		X		
6	нарушениями умственного развития		X		

\* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2016

## 4.2 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
1	Территория, прилегающая к зданию	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
2	Входы в здание	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ
6	Система информации на объекте	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

## 4.3 Управленческое решение

4.4.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение
1	Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.	Реконструкция
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

\*\*\* указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

4.4.3.Согласование на комиссии:

*(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.4. Согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)* при разработке проектно-сметной документации для реконструкции и капитального ремонта:

4.4.5. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации для проведения реконструкции и капитального ремонта.

4.4.6. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.7. Согласование с общественными организациями инвалидов.

4.4.8. Другое \_\_\_\_\_

*(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.*

4.4.9. Информация может быть размещена на карте доступности субъекта РФ <http://zhit-vmeste.ru/> .

**9. Особые отметки.**

Приложения

1	Результаты обследования прилегающей территории к зданию	на 4 л.
2	Входы в здание	на 5 л.
3	Пути движения в здании	на 4 л.
4	Зоны целевого назначения объекта	на 4 л.
5	Санитарно-гигиенические помещения	на 4 л.
6	Система информирования на объекте	на 2 л.
7	Пути движения к объекту от остановок транспорта	на 2 л.
8	План движения от остановочных комплексов	на 1 л.
9	План прилегающей территории	на 1 л.
10	Планы помещений	на 4 л.
11	Результаты фотофиксации на объекте	на 5 л.
12	План эвакуации	на 4 л.
13	План мероприятий (дорожная карта)	на 5 л.


Руководитель рабочей группы			
Члены рабочей группы			

**I Результаты обследования:  
Территории, прилегающей к зданию**

**ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»**  
**443093 г. Самара, ул. Партизанская, дом 60**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход на территорию							
1.1.1	Со стороны ул. Партизанская	Есть	2	2	- отсутствует доступная для МГН информация об объекте при входе на территорию	все	- рекомендовано оборудовать вход на территорию доступными для МГН элементами информации об объекте: адресом и названием учреждения, временем работы в форме доступной для всех категорий МГН (п.5.1.1 СП 59.13330.2016)	ТР
1.2	Пути движения на территории	Есть	4 5 6 7	4 5 6 7	- неровное покрытие пешеходных дорожек при входах	Все	- покрытие поверхности должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Рекомендовано замена покрытия (п.5.1.11 СП 59.13330.2016)	КР
1.3	Лестница (наружная)							
1.3.1	Ко входу в корпус	Есть	3	4	- не единообразная геометрия ступеней (высота ступеней от 0,11 до 0,14м), одиночная ступень	Все	- применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине, одиночных ступеней не допускается. Рекомендовано замена лестничного марша, устройство из 4-х ступеней,	КР

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест ь/ не т	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Ви ды раб от
					отсутствуют полосы на краевых ступенях контрастные с поверхностью ступени		<p>- применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине, одиночных ступеней не допускается. Рекомендовано замена лестничного марша, устройство из 4-х ступеней,</p> <p>– ширина проступи 0,35м до 0,4м, высота подступенка от 0,12 до 0,15м;</p> <p>придерживаться п.5.1.12, 6.2.8, 6.2.29 СП 59.13330.2016</p> <p>- рекомендовано нанесение полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.5.1.12 СП 59.13330.2016)</p> <p>- рекомендовано установка тактильно-контрастных указатели перед лестницей.</p>	
					- отсутствуют тактильно-контрастные указатели перед лестницей	С	- рекомендовано установка тактильно-контрастных указатели перед лестницей.	ТР
					- - - - -	С	(придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016) -	ТР

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					- отсутствуют поручни		 <p>- рекомендовано установка поручней в соответствии с п. 5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017, п.6.2.11 СП 59.13330.2016</p>	
1.4	Пандус (наружный)	Есть	4	24	-	-	-	-
1.5	Автостоянки и парковка	Есть	3	3	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустройство доступных путей движения	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД-К,С	4-7	4-7	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:







**І Результаты обследования:  
Входы в здание.**

**ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»  
443093 г. Самара, ул. Партизанская, дом 60**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	8	3	- не единообразная геометрия ступеней (подступенок от 0,16 до 0,23м, проступь от 0,30 до 32м)	О, С	- применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине не допускается. Рекомендовано замена лестничного марша, устройство из 5-ти ступеней,  – ширина проступи 0,35м до 0,4м, высота подступенка от 0,12 до 0,15м;	КР
					- отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стене для предотвращения соскальзывания трости или ноги - отсутствуют полосы на краевых ступенях контрастные с поверхностью ступени  - перед лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	О,С  С	придерживаться п.5.1.12, 6.2.8, 6.2.29 СП 59.13330.2016  - рекомендовано установить бортики высотой не менее 0,02м (придерживаться п. 6.2.8 СП 59.13330.2016)	ТР ТР ТР



№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест ь/ не т	№ на плане	№ фото	Содержание	Значи мо для инвал ида (кате го- рия)	Содержание	Виды работ
							- рекомендовано нанесение полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.6.2.8 СП 59.13330.2016)	
							- рекомендовано установка тактильно-контрастных указатели перед лестницей. (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)	
							 <p>- рекомендовано установка поручней в соответствии с п. 5.2.7.2. ГОСТ Р 51261- 2017, п.6.1.1 СП 59.13330.2016.</p>	

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
								
					-отсутствие поручня вдоль стены	Все	<p>Предусмотреть диаметр поручня круглого сечения не менее 0,3м (поручни для детей) и не более 0,5м (для взрослых) или прямоугольного сечения толщиной от 0,25 до 0,3м. Расстояние до стен должно быть не менее 0,4м.</p>	
							 <p>- рекомендовано установка поручней в соответствии с п. 5.2.7.2. ГОСТ Р 51261- 2017, п.6.1.1 СП 59.13330.2016.</p>	КР
								

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							Предусмотреть диаметр поручня круглого сечения не менее 0,3м (поручни для детей) и не более 0,5м (для взрослых) или прямоугольного сечения толщиной от 0,25 до 0,3м. Расстояние до стен должно быть не менее 0,4м.	
2.2	Пандус (наружный)	Есть	8	3	-	-	-	-
2.3	Входная площадка	Есть	8	3	-	-	-	-
2.4	Двери							
2.4.1	Дверь Главного входа	Есть	8	3	- ненормативная ширина прохода 0,84м (менее 0,9м)	К	- рекомендовано замена двери с обеспечением ширины прохода не менее 0,9м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016)	ТР
					- ненормативная высота порога 0,035 м (более 0,014м)	К,О, С	- рекомендовано снижение порога, до высоты не более 0,014м (придерживаться п. 6.2.4 СП 59.13330.2016).	КР
					- отсутствие дублирования рельефными знаками информирующей таблички перед входом в здание	С	- установить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного	ТР

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							<p>шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)</p>	
2.4.2	Дверь из тамбура	Есть	8	3	- ненормативная ширина прохода 0,85м - ненормативная высота порога 0,035м	все все	- см. рекомендации п. 2.4.1  - см. рекомендации п. 1.4.1	ТР КР
2.5	Тамбур	Есть	8	-	-	-	-	Реконстр.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Несоответствие габаритов требованиям нормативной документации			

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД-К,С	4	3	Реконструкция

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:  
Путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»  
443093 г. Самара, ул. Партизанская, дом 60**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	9-11 14-19	9-11, 14-20	-	-	-	-
3.2	Лестницы							
3.2.1	Межэтажные лестницы	Есть	12 13	12, 13, 22	- ненормативная ширина лестничного марша от 1,25 до 1,30м  - не единообразная геометрия ступеней (высота ступеней от 0,05 до 0,15м)  - отсутствует непрерывность поручней с внутренней стороны лестницы по всей её длине, ненормативная высота установки поручней от 0,88 до 0,93м,	О  О,С  все  С	- расширение марша до нормативного значения ширины 1,35м (п.6.2.24 СП 59.13330.2016, п.6.9 СП 118.13330 .2012) возможно только в порядке реконструкции  - рекомендовано замена лестничного марша, придерживаться п.6.2.8, 6.2.29 СП 59.13330.2016 – ширина проступи 0,28м до 0,35м, высота подступенка от 0,13 до 0,17м; применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине не допускается  - рекомендована замена поручней, придерживаться п. 5.2.7.2. ГОСТ Р 51261-2017, п.6.1.1 СП 59.13330.2016	Реконструкция  КР  КР

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо дл инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.3	Двери							
3.3.1	ЭТАЖ 1	есть	11	21	<p>- ширина дверных проемов варьируется от 0,575м до 0,865м</p> <p>- максимальная высота порогов до 0,06м</p> <p>- отсутствие дублирования рельефными знаками информирующих табличек перед входами в группы</p> <p>отсутствие завершающих горизонтальный частей поручней</p>	все	<p>- соблюдение нормативных значений ширины дверных проемов возможно только при реконструкции здания.</p> <p>Рекомендовано выделить группу на первом этаже здания для посещения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Пути движения внутри здания обустроить в соответствии с нормами раздела 6.2 СП 59.13330.2016</p> <p>ширина дверных проемов – не менее 0,9м;</p> <p>- высота порогов – не более 0,014м;</p> <p>- глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя – не менее 1,2м, при открывании к себе – не менее 1,5м.</p>	КР
3.3.2	ЭТАЖ 2	есть	15	-	-			
3.3.3	ЭТАЖ 3	есть	17	-	-			





№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.3.4	ЭТАЖ 4	есть	19	-	-			
					- на проступях верхней и нижней ступени отсутствуют контрастные с поверхностью ступени полосы		- рекомендовано нанесение на краях ступеней противоскользящих полос, на краевых ступенях – контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.6.2.8, 6.2.29 СП 59.13330.2016)	ТР
3.4	Пандус (внутри здания)	нет						
3.5	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Организация подъемного устройства возможна только при реконструкции здания. В существующих условиях рекомендовано приобретение лестничного подъемника	ТСР
3.6	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Организация подъемного устройства возможна только при реконструкции здания. В существующих условиях рекомендовано приобретение лестничного подъемника	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне					все	- дверные ручки должны иметь форму, позволяющую управлять ими одной рукой, не требующую применения слишком больших усилий.	КР

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							Высота установки не менее 0,85 и не более 1,1м. При расположении двери в углу -расстояние от боковой стены не менее 0,6м. Использование контрастных сочетаний цветов (дверь-стена, ручка) установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)	

## 2 Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* * к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД-К,С	9-11, 14-19	9-11, 14-20	Реконструкция

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**1 Результаты обследования:  
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения  
объекта) Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов**

**ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»  
443093 г. Самара, ул. Партизанская, дом 60**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания, в том числе:	есть	108	9	- отсутствует обустроенная зона для приема инвалидов-колясочников заведующим на 1 этаже	К	В связи с отсутствием подъемного устройства по внутренним лестничным пролетам, рекомендовано обустройство зоны для приема заведующим на 1м этаже	Орг.
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	9	9	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## 2 Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-В	9	9	Организационные мероприятия

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**1 Результаты обследования:**  
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
**Вариант 2– места приложения труда**

Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

**2 Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  
не требуется

**1 Результаты обследования:**  
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
**Вариант 3 – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

**2 Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению:

Данная конструктивная зона отсутствует


**1 Результаты обследования:  
Санитарно-гигиенических помещений**

**ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»  
443093 г. Самара, ул. Партизанская, дом 60**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
<b>5.1</b>	<b>Туалетная комната</b>							
5.1.1	ЭТАЖ 1	есть	10	-	- не оборудована доступная кабина для инвалидов	К,О	В связи с отсутствием подъемного устройства рекомендовано оборудовать один туалетный блок на I этаже с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников). В существующих стесненных условиях, для возможности самостоятельного использования детьми-инвалидами сан.тех.оборудования рекомендовано произвести переустройство туалетной комнаты, придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017. Предусмотреть: - сбоку от унитаза пространство	КР
5.1.2	ЭТАЖ 2	есть	14	-				
5.1.3	ЭТАЖ 3	есть	16	-				
5.1.4	ЭТАЖ 4	есть	18	-				
5.1.5 3	Медицинский кабинет	есть	10	-				

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							<p>- шириной не менее 0,8м с одной стороны;  - свободное пространство диаметром 1,4м для разворота кресла-коляски;  - устранение перепада высоты;  - установку оборудования и поручней учитывая пропорционально размер устанавливаемого унитаза и раковины;  - установку поручней круглого сечения диаметром не менее 0,03м. Около унитаза стационарный поручень разместить на стене (должен выступать на 0,15-0,2м перед унитазом), второй откидной или поворотный (выступать на 0,1м)</p>  <p>установку поручней раковины (зазор между раковиной и поручнем, между поручнем и стеной – не менее 0,04м)</p>	



№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
							<p>- установку кранов с рычажной рукояткой, либо автоматические или сенсорные бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается;</p>  <p>- установку крючков для одежды, полотенец, костылей на высоте соразмерно росту воспитанников, не менее 0,6м от боковой стены</p> <p>- использование контрастных сочетаний цветов санитарный прибор-пол, стена</p> <p>- установку системы тревожной сигнализации</p>	
5.2	Бытовая комната (гардеробная)	Есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## 2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД - К,О,С	38,45,50,58, 64,72,78,85, 91,96,102, 109,122	286-324	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**1 Результаты обследования:  
Системы информации на объекте**

**ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»  
443093 г. Самара, ул. Партизанская, дом 60**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	8	3	- отсутствует доступная для МГН информация об объекте при входе на территорию	все	- рекомендуется оборудовать вход на территорию доступными для МГН элементами информации об объекте: адресом и названием учреждения, временем работы в форме доступной для всех категорий МГН (п.5.1.1 СП 59.13330.2016)	ТР
6.2	Акустические средства	Есть	-	-	-	Г	-	-
6.3	Тактильные средства	нет		-	- отсутствие тактильной и контрастной информации перед входами на территорию и перед внешними лестницами	С	- установить тактильно-контрастные указатели (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)	ТР
					- отсутствие дублирования рельефными знаками информирующих табличек перед входами в помещения	С	- установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны	ТР

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					-  отсутствует доступная для МГН информация об объекте при входе на территорию	все	ручки на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016) - - рекомендуется оборудовать вход на территорию доступными для МГН элементами информации об объекте: адресом и названием учреждения, временем работы в форме доступной для всех категорий МГН (п.5.1.1 СП 59.13330.2016)	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить системы информации	

## 2 Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У) ДЧ-И (Г) ВНД-С	8	3	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**1. Результаты обследования:  
Пути движения к объекту:**

**ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»**  
**443093 г. Самара, ул. Партизанская, дом 60**

№ П/П	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
7.1	Остановка	есть	1	1	-	-	Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Самары о благоустройстве транспортно-пешеходной зоны от остановки общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов и МГН уровня	
7.2	Информация				- отсутствует информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов (ГОСТ Р 58287-2018 раздел 6)	-		ТР
7.3	Пешеходные переходы (на пути движения)	есть	1	1	- на проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют полосы, контрастные с поверхностью ступеней (п.5.1.12 СП 59.13330.2016) - отсутствуют поручни лестничных маршей - на пандусе отсутствуют поручни	К  С	КР ТР	
7.4	Тротуары	есть	2-7	2-7	- требуется замена покрытия тротуара (п. 5.1.11 СП 59.13330.2016)	Все		КР

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					<p>- отсутствует подъемное устройство или дублирование пандусом</p> <p>-</p> <p>- отсутствуют поручни с обеих сторон лестничного марша (п. 6.2.11 СП 59.13330.2016);</p> <p>-</p> <p>- ступени частично разрушены</p> <p>-</p> <p>- на проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют полосы, контрастные с поверхностью ступеней (п.5.1.12 СП 59.13330.2016)</p> <p>-</p> <p>- отсутствуют тактильно-контрастные указатели перед лестницей (п.5.1.10 СП 59.13330.2016)</p>	О,С		<p>ТР</p> <p>К</p> <p>Р</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p>
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## 2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения к объекту	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД-К,С	2-7	2-7	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению:

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа управления

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ СГКСТД



*Человек Аз*

2020 г.



Т.А. Санникова

2020 г.

МП

## Планы мероприятий

По поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («Дорожная карта» объекта).

№	Наименование мероприятий (в соответствии с ФЗ-181 ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категория инвалидов	Срок исполнения (и этап работы*)	Документы, которым предусмотрено использование мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
Создание условий для беспрепятственного доступа к объекту и предоставляемых в нем услуг					
1	Разработка проектно-сметной документации (для реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту А)	Все категории	3 этап		
2	Осуществление реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту А)	Все категории	3 этап		
3	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения по объекту, в том числе местам предоставления услуг (по варианту А)	Все категории	2 этап		
3.1	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: Оборудование входа на территорию доступными для МГН элементами информации об объекте: адресом и названием учреждения, времени работы и форме	Все категории	2 этап		



№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии с 181-ФЗ ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории инвалидов	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
3.1.1	доступной для всех категорий МГН, установка поручней, размещение на проступях краевых ступеней контрастных полос, установка предупреждающих тактильно – контрастных указателей перед лестничным маршем	Все категории	2 этап		
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: вызывное устройство	Все категории	2 этап		
3.2	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	Ремонтные работы: Обустройство бортиков на боковых краях ступеней, не примыкающих к стене для предотвращения соскальзывания трости или ноги, размещение на проступях краевых ступеней контрастных полос, установка предупреждающих тактильно – контрастных указателей перед лестничным маршем, замена поручней, установка поручней на лестнице, замена входной двери, размещение контрастной маркировки на прозрачном полотне двери	Все категории	2 этап		
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации:	-	-		
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	Ремонтные работы: размещение на проступях краевых ступеней контрастных полос, закрепление ковровых покрытий	Все категории	2 этап		
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: Лестничный подъемник	К	2 этап		
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1	Ремонтные работы: обустройство зоны для приема заведующим на цокольном этаже через эвакуационный выход	К	2 этап		
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации:	-	-		
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				

№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии с 181-ФЗ ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории инвалидов	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
3.5.1	Ремонтные работы: Установка крючков для одежды, костылей, системы тревожной сигнализации или система двусторонней громкоговорящей связи	Все категории	2 этап		
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации:	-	-		
3.6	<b>По системе информации (обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и органической жизнедеятельности человека)</b>				
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	-	-		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой графикой, информацией, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	Все категории	1 этап		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для неё места ожидания	С	1 этап		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенности восприятия	Все категории	1 этап		
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	-	-		
3.7	<b>По путям движения к объекту</b>				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	1 этап		

№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии с 181-ФЗ ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории инвалидов	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	-	-		
<b>Предоставление условий доступности услуг, предоставляемых организацией</b>					
1**	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения самостоятельного передвижения (К, О, С)</b>				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим МГН	Все категории	1 этап		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	1 этап		
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	1 этап		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения)	Все категории	1 этап		

№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии с 181-ФЗ ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории инвалидов	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
	помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)				
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху у слуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)	-	-		
2	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b> Не оказываются	-	-		
3	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b> Не оказываются	-	-		
4	<b>Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг (на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг)</b>	-	-		

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа –(отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);

\*\* - мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области  
«Самарский государственный колледж  
сервисных технологий и дизайна»

Прошито и пронумеровано:

63 (шестьдесят три) страниц

Директор ГБПОУ СГКСГД

Г.А. Санникова

2020 год.

